


Waage »Dynamik Plus«

- » 100 Produkte abspeicherbar
- » Bis zu 30 Werkzeuge kalibrieren
- » Einfache Kalibrierung durch »CAL«-Taste
- » Mehrsprachige Menüführung (DE, GB, ES, IT, PL, FR, NL)
- » Dynamische Waage - kann wahlweise statisch oder dynamisch wiegen
- » 6-stellige Hauptanzeige und 8-stellige Nebenanzeige (hintergrundbeleuchtet)
- » Summieren und Drucken über die Drucktaste
- » Zahlreiches Zubehör erhältlich



Anschlussmöglichkeit für Drucker und externen Taster serienmäßig, Halterung schwenkbar, im Lieferumfang enthalten, Kugelarm als Zubehör erhältlich



Einfache Produktauswahl

Einfachste Bedienung



Einfaches Drucken



Einfach Werkzeug anlegen und auswählen



Einfaches Kalibrieren



Signalleuchte »zu langsam«



Signalleuchte »OK«



Signalleuchte »zu schnell«

Waagen mit Drucksensor

Art.Nr.	Bezeichnung/Ausführung	ME
HZBXXX600517	Frontladerwaage »Dynamik Plus« - 2 Drucksensoren	Stk.
HZBXXX600485	Radladerwaage »Dynamik Plus« - 2 Drucksensoren	Stk.
HZBXXX600530	Teleskopladerwaage »Dynamik Plus« - 2 Drucksensoren	Stk.
HZBXXX600486	Staplerwaage »Dynamik Plus« - 1 Drucksensor	Stk.

Waagen mit Dehnsensor

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
HZBXXX600465	Teleskopladerwaage »Dynamik Plus« - 1 Dehnsensor	Stk.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	ME
HZBXXX600600	Drucksensor für Frontladerwaage (Druckbereich 0-400 Bar / Berstdruck 800 Bar)	Stk.
HZBXXX600511	Dehnsensor für Wiegesysteme	Stk.
HZBXXX600510	Montagesatz für Dehnsensor	Stk.
HZBXXX600628	USB-Speicherbox 2 GB	Stk.
HZBXXX600467	Thermodrucker (12 V)	Stk.
HZBXXX600477	Nadeldrucker für Wiegekarten (24 V)	Stk.

*Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Preise ab Werk Kastl.